
USB CONECTOR
CN3
J3: RS232 <-> USB
no-jumper = auto
CN1
DB9F
J3
5
9
6
1
I2CAd 0532
D5
IN5711
C14
100n
R6
100k
R14
470
C11
100n
FB8
n/f
10k
R4
R9
27
R10
27
Q5
BC847
R11
1k5
U5
R12
1k5
C12
100n
X2
6MHz
27pF
27pF
n/f
C30
C31
U6
FT8U232B
C15
100n
R13
10k
C16
47uF
LED1
R21
10k
LED2
n/f
R22
C6V8
D1
R2
10k
J2
C3
100nF
C1
100nF
C5
100n
U
R
C4
100nF
C2
100nF
FB4
FB3
FB2
FB1
U1
ST202ECD
U2
74hc4052
R5
10k
J1
10k
R1
CN4
+5
CN9
MM6F
100nF
C6
C18
47uF 16V
C17
47uF 10V
LED3
5Vorg3mm
X1
14.7456
C7
100nF
U3
ADUM1402
CN2
centre +ve
CN5
out
in
D3
1A 50V
D2
100n
C6V8
C19
U8
7805
U7
HT7333
J6
5V
3V
C10
15pF
15pF
10k
R31
C9
C8
100nF
R27
10k
R28
10k
U4
BL233-DIP
1k5
R3
CN10
I2C #1
CN8
CN7
C24
47uF 10V
R18
47
FB11
C23
100n
R17
47
R25
47
R7
1k5
47
Q1
FB10
100n
R8
1k5
Q2
47
47
47
47
C20
100n
R20
C22
R19
R24
R16
CN6
J5
CS
IRQ
J7
3V
5V
IRQ
CS
J4
R26
330
C21
100n
FB9
47
R23
R15
47
1k5
R32
D7
BAV70
D6
BAV70
I2C #3